

COMUNICADO No. 22

11 de junio 2013

El Ministerio de Finanzas Públicas informa:

Este martes por la mañana debido a un fuerte olor en la Planta Baja del edificio se procedió por parte del Departamento de Mantenimiento y Operaciones en conjunto con brigadistas del Ministerio a tomar las siguientes medidas de precaución: a) Llamar a los bomberos para contar con apoyo y determinar la causa, b) cerrar el acceso al público externo y c) evacuar al personal ubicado en planta baja.

Resultados:

Se determinó que se trataba de una emanación de gases de combustible procedente del derrame de una hidrolavadora que estaba ubicada afuera del edificio y que se utilizó para limpiar las paredes, previo a pintarlas.

La misma fue retirada, procediendo con el ingreso de los evacuados y rehabilitación de los servicios.